

2016-10-27

PlikNarzędzia główneUdostępnianieWidok

2016-10-27

Przeszukaj: 2016-...

Szybki dostęp

OneDrive

Ten komputer

Dokumenty

Muzyka

Obiekty 3D

Obrazy

Pobrane

Pulpit

REACHit Drive

Wideo

Windows (C:)

LENOVO (D:)

Sieć

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
language	24.06.2020 14:41	Folder plików	
plugins	24.06.2020 14:41	Folder plików	
service	24.06.2020 14:41	Folder plików	
stacja	24.06.2020 14:41	Folder plików	
7segplug.dll	14.11.2013 11:16	Rozszerzenie aplik...	93 KB
aktualizacje.txt	03.10.2016 14:47	Dokument tekstowy	0 KB
APA.enapsrv	03.11.2016 13:35	Plik ENAPSRV	142 KB
APS.enapsrv	03.11.2016 13:15	Plik ENAPSRV	150 KB
APSGlowny.enapsrv	03.11.2016 13:30	Plik ENAPSRV	142 KB
enap.exe	26.10.2016 08:34	Aplikacja	965 KB
enap_hasla_normalnie.reg	30.06.2016 11:06	Wpisy rejestracji	1 KB
enap_mwe2.dll	20.09.2016 12:02	Rozszerzenie aplik...	397 KB
enap_poziom_4_bez_hasla.reg	30.06.2016 07:34	Wpisy rejestracji	1 KB
enap_service_pp_15.exe	30.06.2016 12:05	Aplikacja	243 KB
error.log	22.06.2020 14:30	Dokument tekstowy	75 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	42 KB
mingwm10.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	12 KB
PR.enapsrv	09.01.2017 12:12	Plik ENAPSRV	109 KB
PUAr.enapsrv	09.01.2017 12:12	Plik ENAPSRV	109 KB
qextserialport.dll	14.11.2013 09:56	Rozszerzenie aplik...	97 KB
qextserialport1.dll	14.11.2013 09:56	Rozszerzenie aplik...	97 KB
QtCore4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	2 493 KB
QtGui4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	9 639 KB
QtNetwork4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	1 187 KB
QtSvg4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	365 KB
SERVICE_ROOT_MODE.bat	06.11.2015 08:32	Plik wsadowy Win...	1 KB
ua.enapsrv	15.12.2016 11:16	Plik ENAPSRV	120 KB
UAP21xN.enapsrv	15.12.2016 11:16	Plik ENAPSRV	120 KB

FOLDER PRZED
PIERWSZYM POŁĄCZENIEM
Z URZĄDZENIEM

Elementy: 29 |


File Explorer window showing the contents of a folder named "2016-10-27". The window title is "Zarządzanie 2016-10-27". The left sidebar shows the "Szybki dostęp" (Quick access) section with various locations like OneDrive, Ten komputer, and LENOVO (D:). The main pane displays a list of files and folders.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
language	24.06.2020 14:41	Folder plików	
plugins	24.06.2020 14:41	Folder plików	
PUAr-059	21.08.2020 10:56	Folder plików	
service	24.06.2020 14:41	Folder plików	
stacja	24.06.2020 14:41	Folder plików	
7segplug.dll	14.11.2013 11:16	Rozszerzenie aplik...	93 KB
aktualizacje.txt	03.10.2016 14:47	Dokument tekstowy	0 KB
APA.enapsrv	03.11.2016 13:35	Plik ENAPSRV	142 KB
APS.enapsrv	03.11.2016 13:15	Plik ENAPSRV	150 KB
APSGlowny.enapsrv	03.11.2016 13:30	Plik ENAPSRV	142 KB
enap.exe	26.10.2016 08:34	Aplikacja	965 KB
enap_hasla_normalnie.reg	30.06.2016 11:06	Wpisy rejestracji	1 KB
enap_mwe2.dll	20.09.2016 12:02	Rozszerzenie aplik...	397 KB
enap_poziom_4_bez_hasla.reg	30.06.2016 07:34	Wpisy rejestracji	1 KB
enap_service_pp_15.exe	30.06.2016 12:05	Aplikacja	243 KB
error.log	22.06.2020 14:30	Dokument tekstowy	75 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	42 KB
mingwm10.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	12 KB
mwe_address.dat	21.08.2020 10:56	Plik DAT	1 KB
PR.enapsrv	09.01.2017 12:12	Plik ENAPSRV	109 KB
PUAr.enapsrv	09.01.2017 12:12	Plik ENAPSRV	109 KB
qextserialport.dll	14.11.2013 09:56	Rozszerzenie aplik...	97 KB
qextserialport1.dll	14.11.2013 09:56	Rozszerzenie aplik...	97 KB
QtCore4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	2 493 KB
QtGui4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	9 639 KB
QtNetwork4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	1 187 KB
QtSvg4.dll	14.11.2013 09:49	Rozszerzenie aplik...	365 KB
SERVICE_ROOT_MODE.bat	06.11.2015 08:32	Plik wsadowy Win...	1 KB


Annotations:

- Folder "PUAr-059" is highlighted with a white box and an arrow pointing to it from the text: "FOLDER ETYKIET I ZDARZEŃ URZĄDZENIA, Z NAZWĄ ZDEFINIOWANĄ W URZĄDZENIU".
- Folder "enap.exe" is highlighted with a white box and an arrow pointing to it from the text: "FOLDER PROGRAMU ENAP PO PIERWSZYM POŁĄCZENIU Z URZĄDZENIEM".


Bottom status bar: Elementy: 31 | 1 zaznaczony element. 965 KB |



-- jeśli zawieszanie się programu przy próbie połączenia pojawi się w wersji programu którą przysłałem proszę zwrócić uwagę w którym momencie program się zawiesza. Informacja o tym jest widoczna tj na obrazku poniżej jest to moment próby połączenia się z urządzeniem.




Następnie proszę przejść do folderu w którym jest program. Otworzyć folder odpowiedniego urządzenia (folder który pojawił się dla danego urządzenia tj na stronie 2) i otworzyć folder etykiety. W folderze etykiety będą dwa pliki Plik enap_mwe.dat - dotyczy etykiet modułów wejściowych, natomiast enap_mwy.dat dotyczy etykiet folderów wyjściowych. W zależności od momentu zawieszenia się programu (informacja uzyskana tj na str 4.) w edytorze tekstu (np. notatnik) otwieramy plik z etykietami wyjść lub wejść(przeważnie wyjść).



Po otwarciu pliku z etykietami będzie sytuacja tj poniżej (nieprawidłowe Etykiety). Najprawdopodobniej program błędnie ściągnął etykiety przy Pierwszym połączeniu.

W tej sytuacji trzeba etykiety ręcznie poprawić do stanu tj z prawej strony
Każda etykieta powinna wyglądać: **nazwa;;cyfra(priorytet)**. Po tej operacji Zapisujemy plik i problem z wyłączaniem się programu powinien ustąpić.


NIEPRAWIDŁOWE ETYKIETY



```
enap_mwy.dat — Notatnik
Plik  Edycja  Format  Widok  Pomoc
K1Y3 WY-1(3) U60;;1
Zezwolenie na ręczne sterowanie wyłącznikiem ,,C'';;1
Zezwolenie na ręczne sterowanie wyłącznikiem ,,D'';;1
Impuls na otwarcie wyłącznika ,,C'';;1
Impuls na zamknięcie wyłącznika ,,C'';;1
Impuls na otwarcie wyłącznika ,,D'';;1
Impuls na zamknięcie wyłącznika ,,B'';;1
Sygnał ,,zanik napięcia'' na szynach sekcji 1;;1
Sygnał ,,zanik napięajmniej na jednym docji 2;;1
K1Y2 WY-1(2) U64;;1
Zezwolenie na załączenie
wyłącznika ''A'';;1
Zezwolenie na załączenie
wyłącznika ''B'';;1
Zezwolenie na załączenie
wyłącznika ''WS'';;1
Niezgodność
zasilania sek.1
z wybranym priorytetem;;1
Niezgodność
zasilania sek.2
z wybranym priorytetem;;3
SZR zadziałał;;3
SZR nieudany..1
```

ETYKIETY
BŁĘDNE

PRAWIDŁOWE ETYKIETY



```
enap_mwy.dat — Notatnik
Plik  Edycja  Format  Widok  Pomoc
K1Y3 | U60;;1
Rezerwa;;1
Rezerwa;;1
Rezerwa;;1
Rezerwa;;1
Sygnalizacja: automatyka SZR zablokowana;;1
Rezerwa;;1
Sygnalizacja zanik napięcia
na szynach sekcji 1;;1
Sygnalizacja zanik napięcia
na szynach sekcji 2;;1
K1Y2 | U64;;1
Zezwolenie na załączenie wyłącznika sekcji 1;;3
Zezwolenie na załączenie wyłącznika sekcji 2;;3
Zezwolenie na załączenie wyłącznika sprzęgła;;3
Niezgodność zasilania sek. 1 z wybranym priorytetem;;3
Niezgodność zasilania sek. 2 z wybranym priorytetem;;3
Sygnalizacja: zadziałanie automatyki SZR;;3
Sygnalizacja: cykl automatyki SZR nieudany;;3
Sygnalizacja: zanik napięcia na jednym z dopływów;;3
K1Y1 | U68;;1
Sygnalizacja: automatyka SZR zablokowana;;3
Sygnalizacja: automatyka SZR uszkodzona;;3
SZR impuls na włączenie wyłącznika sekcji 1..3
```